

Immissione sul mercato e messa in servizio – 2006/42/CE

- a. Ora tutte le macchine devono essere marcate CE, anche i componenti di sicurezza, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le funi, le catene e le cinghie.
- b. Le quasi-macchine non devono essere marcate CE.
- c. Se la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute che disciplina, la Commissione può adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.
- d. Se la Commissione ritiene giustificata una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, la Commissione può adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.